

Parâmetros de Iluminação

CIBSE

ESCRITÓRIOS

Gerais	500 Lux	Escritório de Desenho	500 Lux
Estações de Trabalho	300 – 500 Lux	Prancheta de Desenho	750 Lux
Arquivo	300 Lux	Desenho em CAD	300 – 500 Lux
Sala de Impressoras	300 Lux		

LOJAS

Outlets Pequenos	500 Lux	Superstore Faça Você Mesmo	1000 Lux
Supermercados	750 Lux	Lojas de Paisagismo	500 Lux
Hipermercados	1000 Lux	Showrooms	500 – 750 Lux

ENGENHARIA

Lojas de Ferramentas	300 – 750 Lux	Montagem de Máquinas Pesadas	300 Lux
Áreas de Soldagem (Arco)	300 Lux	Inspeção e Teste	500 – 2000 Lux
Áreas de Soldagem (Ponto)	500 – 1000 Lux		

BANCOS & ESCRITÓRIOS DE CONTADORES

Escritórios de Contadores	500 Lux	Áreas Públicas	300 Lux
---------------------------	---------	----------------	---------

ÁREAS DE STAFF

Vestiários e Toaletes	100 Lux	Restaurantes & Cantinas	200 Lux
Áreas de Descanso	150 Lux		

COZINHAS

Servir & Área de Lavagem	300 Lux	Lojas de Alimentos	150 Lux
Preparação & Cozimento	500 Lux		

ÁREAS GERAIS

Halls de Entrada & Lobbies	200 Lux	Portões	200 Lux
Mesas de Atendimento	500 Lux		

ÁREAS DE CIRCULAÇÃO

Elevadores	100 Lux	Átrio	50 – 200 Lux
Corredores & Escadas	100 Lux	Átrio com Plantas	500 – 3000 Lux
Escadas Rolantes/Transportadores	150 Lux	Entradas/Saídas	200 Lux

COMUNICAÇÃO

Placas de Comutação	300 Lux	Sala de Cartas	500 Lux
---------------------	---------	----------------	---------

ÁREAS DE SERVIÇO

Sala do Boiler	100 Lux	Mechanical Plant Rooms	150 Lux
Sala de Controle	300 Lux	Sala de Instalações Elétricas	100 Lux

DISTRIBUIÇÃO E ARMAZENAMENTO

Locais de Descarga	150 Lux	Contador Comercial	500 Lux
Desembalagem & Classificação	200 Lux	Armazém/Varejo	100 Lux
Locais de Itens Grandes	100 Lux	Embalagem & Despacho	300 Lux
Locais de Itens Pequenos	200 Lux	Câmaras Frias	300 Lux

LOCAIS DE ACESSOS PÚBLICOS

Igrejas & e Halls de Villas	300 Lux		
-----------------------------	---------	--	--